



# 導入例 ①

※測定例……寸法・重量を交互に測定。

パソコンを設置しないことにより省スペース化、導入費用を削減。  
無線にすることにより、コネクタの付け替えが不要。



# 導入例 ②



無線にすることによってコネクタの付け替えが不要

PQC7904M(データスイッチャ)を挟むことにより、送信機は1台で対応可能。